



外観



内観



自動ドア装置（制御器）



ガイドプーリー



駆動部（モーターギヤー）



補助光線



### 特記事項

内観右ドア戸先にひねりがあり、中間方立てに当たるとの報告がございました。

ドア交換は別途（振興会工事範囲外）となりますので、ご注意ください。

回避策として、中間方立てに当たらないように引き残しをつくる方法があります。

有効開口部は狭くなりますが、ドア吊り込みの際に調整をお願いいたします。





愛知県半田市亀崎町7丁目65  
半田市亀崎地域総合福祉センター 様

亀崎地域総合福祉センターは、地域の公共福祉拠点として多くの方が利用しています。  
既存の自動ドアは設置から20年以上経過しており、経年劣化による故障などの不具合の懸念がありました。

2020年11月9日 全国自動ドア産業振興会は、自動ドア装置を寄贈し、老朽化による危険を無くしました。

### ①施工前外観



### ②老朽化自動ドア装置



### ③新規自動ドア装置



自動ドア開閉装置、内外無目付けセンサ、挟まれ防止用の補助光線センサを新しくしました。  
その他、サッシの干渉問題へも対処することができました。

### ④施工完了

