




<風除室外側> 見積範囲 アルミブロンズ100見込みフロント内蔵  
自動ドア装置の一斉交換工事



- ①老朽劣化自動ドア装置撤去処分
- ②新規自動ドア開閉装置
- ③内外起動センサ、補助光線センサ
- ④上記材料交換取付調整

※本図は、現場調査報告をもとに作図しています。  
施工の際には確認が必要です。



点検口側観図

図面名称 平面図・姿図・縦断面図	No.	年月日	訂正事項	JADSA	理事	理事	設計	製図	照査	縮尺	設計監理	工事名 南那須庁舎自動ドア装置交換	設計番号	図番 1
							野口	野口		1/20	施工			
NPO法人全国自動ドア産業振興会											月 日	月 日		

件名：那須烏山市役所 南那須庁舎  
建物外観



コメント

自動ドアフロント 外観



自動ドアフロント 内観



件名：

自動ドア開閉装置（装置取付状態）



コメント

自動ドア開閉装置（装置取付状態）



外側起動センサ



件名：

内側起動センサ

	<p>コメント 申し訳ありません。内部起動センサーの写真を撮り忘れてしまいました。</p>
--	---

補助光線センサ

	
--	--

補助センサ/併用センサ

--	--

件名：

フロントの状態（正常な場合のみ省略可）

	コメント
--	------

ドアの状態(正常な場合のみ省略可)

--	--

ガイドレール/ドアガイドの状態(正常な場合のみ省略可)

 A close-up photograph showing a metal guide rail or door guide installed on a floor. The floor consists of reddish-brown square tiles. The metal rail is silver-colored and runs parallel to the tiles. The background is a dark, textured surface, possibly asphalt or concrete.	
---	--

件名：  
点検口

	コメント
--	------

附属機器

--	--

その他（電源接続部）

		
---	--	--



栃木県那須烏山市大金240  
那須烏山市南那須庁舎 様

自動ドア装置は設置から12年が経過し、来庁者も多いため消耗が著しく、度々異音の発生している状態でした。  
令和3年度に風除室外側の自動ドア装置は振興会の寄付により新しくなりましたが、内側の自動ドア装置は古いままでした。

2024年10月10日 全国自動ドア産業振興会は、自動ドア装置を寄贈し、老朽化による危険を無くしました。

① 交換前自動ドア装置外観



② 老朽化自動ドア開閉装置



③ 老朽化装置撤去



④ 起動センサ/補助センサ



⑤ 撤去自動ドア開閉装置



⑦ 新規自動ドア装置施工中



⑧ 自動ドア装置交換工事完了



⑥ 新規自動ドア開閉装置



⑧ 新規起動センサ/補助光線センサ

