




SUS鏡面自動ドアフロント納まり

現状

- 自動ドア開閉装置老化
- 外部：電子マット老化
- 内部：天井埋込型センサ老化
- 内部：サムターンで施錠しにくい



内観図

図面名称	No.	年月日	訂正事項	JADSA	理事	理事	設計	製図	照査	縮尺	設計監理	工事名 栃木市勤労者総合福祉センター 自動ドア装置交換工事		
								野口	1/20	施工	殿		月 日	設計番号
現状					NPO法人全国自動ドア産業振興会						殿	月 日		1

栃木市勤労者総合福祉センター 内部より撮影↓



外部より撮影↓



ガイドレールの様子↓



点検口の様子↓



天井裏の様子↓



シリンダー錠及び引き残しの様子↓



シリンダー錠の様子↓



サムターンの様子↓



天井埋込型センサの様子↓



外部より見た無目の様子↓

