

外側自動ドア




中央センサー






センサー



内側自動ドア



中央センサー





センサー





自動ドアが老朽化して、安全上の問題が発生していたために、電源スイッチを切ったままです。振興会の事業で、自動ドア装置が新しくなり、快適に通行できるようになりました。

熊本県球磨郡あさぎり町上北1874番地
あさぎり町社会福祉協議会 様



平成26年10月3日 全国自動ドア産業振興会は、自動ドア装置を寄贈し、老朽化による危険を無くしました。

① 施工前



② 古い自動ドア装置



③ 自動ドア装置撤去後



④ 新旧自動ドア装置



⑥ 新旧装置と新旧センサ




⑤ 設置完了



⑦ 振れ止めも交換



⑧ 設置完了



今回は風除室外側の自動ドア装置を新しくしました。内側も同様に老朽化しておりスイッチは切ったままです。振興会の次年度事業に申請したいとのことです。