











郡山市障害福祉センター様 自動ドア装置交換工事

見積範囲


- ① 老朽化自動ドア装置一式撤去処分
- ② 新規両引自動ドア開閉装置
- ③ 内外天井埋込型センサ、補助光線スイッチ
- ④ 上記材料取付工事、調整一式



天井埋込型センサ 自動ドア開閉装置



天井埋込型センサ



| | | | |
|-------------|----|------|--|
| 図面名称 | ▲ | | |
| 平面図・姿図・縦断面図 | ▲ | | |
| No. | 月日 | 訂正事項 | |

JADSA



| | | | | | | |
|------------------|----|----|----|----|------|------|
| 理事 | 理事 | 設計 | 製図 | 照査 | 縮尺 | 設計監理 |
| | | | | | 1/20 | 施工 |
| NPO法人全国自動ドア産業振興会 | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| 殿 | 月 | 日 |
| 殿 | 月 | 日 |

| | |
|------|--------------|
| 工事名 | 郡山市障害福祉センター様 |
| | 自動ドア装置交換工事 |
| 設計番号 | 図番 |

自動ドア装置交換参考

FB割り付け図



無目断面図

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|--|--------------|----|----|----|----|------|----|------|------------------------------------|-----|------|
| 図面名称 | △ | | JADSA | 理事 | 理事 | 設計 | 製図 | 照査 | 縮尺 | 設計監理 | 工事名 郡山市障害者福祉センター様 自動ドア装置交換工事 | | |
| FB割付図・無目詳細 | △ | | | | | | | 1/20 | 施工 | 殿 | | 月 日 | 設計番号 |
| No. | △ | | | | | | | | | | 殿 | 月 日 | 図番 |
| 年月日 | △ | | | | | | | | | | | | |

NPO法人全国自動ドア産業振興会




昭和57年に建設された本施設は、平成18年度より郡山市社会福祉事業団が運営をしていますが、保守業者より装置やセンサの劣化から、装置の交換を勧められていました。

福島県郡山市香久池一丁目15番15号
郡山市障害者福祉センター様



平成27年12月18日 全国自動ドア産業振興会は、自動ドア装置を寄贈し、老朽化による危険を無くしました。

① 施工前



② 古い自動ドア装置(右側)



③ 古い自動ドア装置(左側)



④ 古い自動ドア装置撤去(左側)



⑥ 新しい自動ドア装置(左側)



⑤ 古い自動ドア装置撤去(右側)



⑦ 新しい自動ドア装置(右側)



⑧ 設置完了



駆動モータの速度変調、センサの検出範囲狭小化の指摘を受けて、安全上の懸念がありました。振興会の寄付により、不安が解消されました。