




SUS HL仕上げフロント

見積範囲：自動ドア装置の一式交換工事



1. 老朽化自動ドア装置撤去処分費
2. 新規自動ドア開閉装置
3. 内外無目付センサ、補助光線センサ
4. 技能士等有資格者による取付工事一式


※ 寸法は現地調査報告に基づいています。実際の工事の際には確認が必要です。




内観図

図面名称 姿図・平面図・縦断面図	No.	年月日	訂正事項	JADSA	理事	理事	設計	製図	照査	縮尺	設計監理	工事名 洪川子市子持福祉会館 自動ドア装置交換工事	
							野口	野口		1/20	施工		殿
					NPO法人全国自動ドア産業振興会					殿	月 日		

FB割付図



無目断面図



※ 寸法は現地調査報告に基づいています。
実際の工事の際には確認が必要です。

図面名称 FB割付図詳細	No.	月日	訂正事項	JADSA	理事	理事	設計	製図	照査	縮尺	設計監理	工事名 横浜市子持福祉会館 自動ドア装置交換工事	図番 2
							野口	野口		1/20	施工		
					NPO法人全国自動ドア産業振興会								



