



自動ドア装置が老朽化して、タッチスイッチの故障が頻発し、挟まれ防止用の併用センサも設置されておらず危険な状態でした。

埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2510番地  
ときがわ町立図書館様



平成25年9月25日 全国自動ドア産業振興会は、自動ドア装置を寄贈し、老朽劣化による危険を無くしました。

### ① 老朽化自動ドア装置



### ② 老朽化部品撤去中



### ③ 老朽化部品撤去後



### ④ 新規自動ドア開閉装置取付

撤去自動ドア装置



新規自動ドア装置



### ⑤ 新規自動ドア装置交換後(内観)

補助光線スイッチ交換



併用センサ新設



### ⑥ 新規自動ドア装置交換完了(外観)

自動ドア開閉装置、タッチスイッチ、補助光線スイッチ、の交換が終わりました。さらに無目付けの併用センサが新設されました。これで自動ドアによる挟まれ防止が強化されました。

