

↓内観（別角度）



↓内観 内側センサー周辺



アルミゴロンズ100見込みフロント内蔵納まり自動ドア装置交換工事

見積り範囲

- ① 老朽化自動ドア開閉装置撤去処分
- ② 両引き自動ドア開閉装置
- ③ 内外無目付けセンサー
- ④ 補助光線スイッチ
- ⑤ 上記材料取付調整工事





図 面 名 称

自動ドア交換工事現調図

No. 月 日

訂 正 事 項

JADSA

部 長 課 長 設 計 監 理 照 査 施 工
NPO法人全国自動ドア産業振興会

設計監理
施 工

1/20

設 計 番 号

工 事 名

所 沢 市 立 は ば た き 様
図 番

埼玉県所沢市北原町924-3
所沢市立「はばたき」様

20年継続使用していた自動ドアもいよいよ老朽劣化が進行して、廃盤機種となり、部品も無くなったと保守業者から交換を勧められており、施設利用者の通行安全上の懸念がありました。



平成26年8月7日 全国自動ドア産業振興会は、自動ドア装置を寄贈し、老朽劣化による危険を無くしました。

① 老朽化した自動ドア装置



② 老朽化部品撤去中



③ 老朽化部品撤去後



④ 新規自動ドア開閉装置取付

撤去自動ドア装置



⑤ 新規自動ドア装置交換後

新規自動ドア装置内部



⑥ 自動ドア装置交換後

自動ドア開閉装置、内外センサ、補助光線センサが新しくなりました。



自動ドア装置取付作業中



作業完了確認

