

兵庫県川西市「ひまわり荘」様



外側天井埋め込みセンサ



外側天井埋め込みセンサ



内側天井埋め込みセンサ



内側天井埋め込みセンサ



鍵の様子（外側）



鍵の様子（内側）



ドアの様子



自動ドア開閉装置の様子



自動ドア開閉装置の様子



自動ドア開閉装置の様子



自動ドア開閉装置の様子



補助光線センサの様子



補助光線センサの様子



自動ドア開閉装置の様子



自動ドア開閉装置の様子






アルミオーダーフロント収まり
自動ドア装置

工事名：ひまわり荘様 自動ドア装置交換工事

見積範囲

- ① 老朽化自動ドア装置撤去処分
- ② 新規両引き自動ドア開閉装置
- ③ 内外天井埋め込みセンサー
- ④ 補助光線センサー（2光線）
- ⑤ 上記装置、材料取付調整工事一式



図面名称 姿図・平面図・縦断面図	No.	月日	訂正事項	JADSA	理事	理事	設計	製図	照査	縮尺	設計監理	工事名 ひまわり荘様自動ドア工事	設計番号	図番
					野口	野口	1/20	施工	殿	月 日	殿			
					NPO法人全国自動ドア産業振興会									



兵庫県川西市湯山台2丁目46
指定障害者福祉サービス事業所「ひまわり荘」様

ひまわり荘は指定障害福祉サービス事業所として障害者の生活を支援するサービスを行っています。自動ドア装置は取付から16年経過しており保守業者からモータ故障の可能性があると指摘されていました。



平成27年9月1日 全国自動ドア産業振興会は、自動ドア装置を寄贈し、老朽劣化による危険を無くしました。

① 老朽化した自動ドア装置



② 老朽化装置撤去中



③ 老朽化装置撤去後



④ 新規自動ドア開閉装置取付 撤去自動ドア装置



⑤ 新規自動ドア装置交換後 新規自動ドア装置内部



⑥ 自動ドア装置交換完了

自動ドア開閉装置、内外センサ、補助光線センサが新しくなりました。



自動ドア装置取付作業中



作業完了確認

