



現状：アルミ2枚引き違い戸（オータムブラウン色）


既存のままでは、自動ドア開閉装置を取り付けることができません  
2枚引き違い戸から、自動ドア用フロントサッシに変更する必要があります



内部



天井




図面名称	△		
現状図	△		
	No.	月日	訂正事項

JADSA

理事	理事	設計	製図	照査	縮尺
		野口	野口		1/20
NPO法人全国自動ドア産業振興会					

設計監理	殿	月	日
施工	殿	月	日

工事名	ふれあい工房様自動ドア工事		
設計番号		図番	1



### 自動ドア化案



※ 施設側負担部分

- ① 既存引違いサッシ撤去・処分(別途工事)
- ② アルミ70片袖FIXフロント、ドア製作、及びガイドレール取付(別途工事)
- ③ 床補修工事(別途工事)
- ④ 自動ドア電源工事(別途工事)

※ 以下、振興会寄付範囲

- ⑤ 100見付片引自動ドア開閉装置
- ⑥ 外センサ、内タッチ、補助センサ、補助光線
- ⑦ 自動ドア装置一式取付工事

注) 寸法は現場調査報告をもとにしています。施工の際には、ご確認ください



図面名称

自動ドア化案

△		
△		
△		
No.	月日	訂正事項

JADSA

理事	理事	設計	製図	照査	縮尺	設計監理
		野口	野口		1/20	
NPO法人全国自動ドア産業振興会						施工

殿	月	日	工事名
殿	月	日	ふれあい工房様自動ドア工事
殿	月	日	設計番号
殿	月	日	図番

2

内観左端床の様子



内観





内観



内

観右端床様子





外観、床の様子



外観左端床の様子





外観 全体



引戸サッシ縦枠の様子



シャッターの様子







奈良県大和郡山市柳2-23-4  
ふれあい工房(採食キッチンBonやなぎ店)様

障害者総合支援法における障害福祉サービスのうち、就労者支援B型事業を実施、訓練しています。  
レストランの出入り口は手動引戸で、スタッフのサポートもありますが、忙しい時など対応ができない場合もあり、一定のバリアが生じていました。  
高齢者や車いす利用者の方々の負担や転倒などによる事故の危険を考えると、大変困っていました。  
振興会は自動ドア装置を寄付し、バリアフリー化や利便性、さらに安全性の向上に寄与することができました。

平成29年9月17日 全国自動ドア産業振興会は、自動ドア装置を寄贈し、バリアフリー化に寄与しました。


① 施工前



③ 施工中(センサ)



④ 施工中(新規自動ドア装置)



② 施工中



⑤ 施工中(新規自動ドア装置)



⑥ 施工中(新規自動ドア装置)



② 施工中

