

アルミシルバー100見込みフロント内蔵式自動ドア装置一式交換工事

見積範囲 ①老朽劣化自動ドア装置撤去処分

②新規自動ドア開閉装置

③内外起動センサ、補助光線センサ

④上記材料交換取付調整


※本図は現場調査報告に基づき作成しています。

施工の際には確認が必要です。


外側



内側



内観図



外側

内側

図面名称

平面図・姿図・縦断面図

△		
△		
△		
No.	月日	訂正事項

JADSA

理事	理事	設計	製図	照査	縮尺	設計監理
		野口	野口		1/20	
NPO法人全国自動ドア産業振興会						施工

殿	月	日
殿	月	日

工事名	さぬき市障がい者支援施設さざんか園
	自動ドア装置一式交換工事
設計番号	図番
	1

件名：さざんか園
建物外観



① 建物の外観写真

自動ドアフロント 外観



②自動ドアフロント外
観写真

自動ドアフロント 内観



③自動ドアフロント内
観写真

件名：さざんか園

自動ドア開閉装置（装置取付状態）



④自動ドア開閉装置

自動ドア開閉装置（装置取付状態）



⑤自動ドア開閉装置

外側起動センサ



⑥外側起動センサ

件名：さざんか園
内側起動センサ



⑦内側起動センサ

補助光線センサ



⑧補助光線センサ

補助センサ/併用センサ



⑨補助センサ/併用センサ



before

最近、20年以上使用している自動ドアが故障し、修理しましたが再度故障したため手動で使用していました。安全性と利便性のために対応が必要でした。

香川県さぬき市大川町富田中3003番地



before

2021年10月5日 全国自動ドア産業振興会は、自動ドア装置を寄贈し、老朽化による危険を無くしました。

①施工前 内観



⑤ 新規自動ドア装置



⑥ 新規装置取付



⑦ 補助センサ交換



②老朽化自動ドア装置



⑧ 内外センサ交換




⑨ ドア吊り込み作業



③自動ドア装置撤去後



⑩自動ドア装置交換完了



after

④撤去自動ドア装置一式

