

- ①老朽劣化自動ドア装置撤去処分
- ②新規両引き自動ドア開閉装置
- ③新規内外起センサ
- ④新規補助光線センサ
- ⑤上記材料交換取付調整

※本図は現場調査報告に基づき作図しています
施工の際には確認が必要です





図 面 名 称	△		JADSA	理 事	理 事	設 計	製 図	照 査	縮 尺	設計監理		工事名 王生町保健福祉センター 自動ドア装置一式交換工事
	△					野口	野口		1/20	殿	月 日	
	△									施 工		
No. 月 日		訂 正 事 項		NPO法人全国自動ドア産業振興会						殿	月 日	設計番号 図 番

件名：

自動ドア開閉装置（装置取付状態）

	コメント
---	------

自動ドア開閉装置（装置取付状態）

	
--	--

外側起動センサ

	
---	--

件名：

内側起動センサ



コメント

補助光線センサ



補助センサ/併用センサ



件名：

フロントの状態（正常な場合のみ省略可）

	コメント 正常
---	---------

ドアの状態(正常な場合のみ省略可)

--	--

ガイドレール/ドアガイドの状態(正常な場合のみ省略可)

	正常
---	----

件名：
点検口

	コメント
--	------

附属機器

--	--

その他（電源接続部）

	
---	--