
アルミ100見込みシルバーフロント内蔵納まり 自動ドア装置の交換工事



見積範囲(施工範囲)

- ①老朽劣化自動ドア装置の撤去・処分費
- ②新規両引き自動ドア開閉装置
- ③内外起動センサ
- ④補助光線センサ(2段ビーム)
- ⑤上記材料の交換取付調整費
- ※本図は、現場調査資料を基に作図されています。 施工の際には、確認が必要です。






	図 面 名 称		14004	理 事 理 事 設 計 製 図 照 査 縮 尺 設計監 1 /	益理	_	_	^{工事名} 瑞穂町子ども家庭支援セ	ンター
	姿図・平面図・縦断面図		∃JADSAL	野口野口 20	<u>版</u> 工	月	В	田 割 ド ア 表 直 又 設計番号	図番
l		No. 月日 訂正事項		NP0法人全国自動ドア産業振興会	殿	月	В		1



自動ドア設置場所 玄関 アルミシルバー100 見込みフロント内蔵両引き、内外無目付けセンサ、補助光線 2 段ビーム



フロント: W=3130

アルミ框ドア: DW810×DH2430 DT=40

中間方立て、ガイドレールに異常なし

※ DHが高いので、脚立作業は注意してください。

内観写真



外側起動センサ (無目付けセンサ)



内側起動センサ (無目付けセンサ)



補助光線(対向2段ビーム)





NPO法人全国自動ドア産業振興会



No. 10 福祉施設利用者の為の自動ドア設置事業 2023年度活動



東京都西多摩郡瑞穂町大字石畑1972番地 瑞穂町子ども家庭支援センター 様

本施設は、子どもや保護者、祖父母、子育てに関するサーク ルの方など、幅広い年齢層が利用しています。

平成17年の開設から18年が経過し、レールの摩耗、セン サー感度低下、モータ部からの異音について指摘を受け、自 動ドア装置一式の交換を勧められていました。

自動ドアはベビーカー利用者などの利便性やバリアフリーの ほか、不特定多数の方が利用すする施設の感染症対策など の面でも必須とのことでした。

2023年11月7日 全国自動ドア産業振興会は、自動ドア装置を寄贈し、老朽化による危険を無くしました。

①施工前外観



②施工前内観



③老朽化装置





⑤老朽化自動ドア装置



⑦新規自動ドア装置取付



⑨施工完了(外観)

⑥新規自動ドア装置



⑧施工完了(内観)





〒165-0031 NPO法人全国自動ドア産業振興会 東京都中野区上鷺宮3-16-5日本自動ドア株式会社2号館3階 TEL 03-3998-3077 FAX 03-3998-3121 E-mail jadsa@jadsa.or.jp URL https://www.jadsa.or.jp