



埼玉県比企郡吉見町大字北吉見321
吉見町埋蔵文化財センター 様

平成17年4月開館以来、毎年6万人が来館される施設です。ベビーカー利用者も多くいます。昨年、玄関風除室外側の自動ドア装置を交換しましたが、内側は古いままでした。200mm以上のセンサーの不検出エリアが発生しており、大変危険な状態でした。自動ドア装置の交換により、老朽劣化、不検出エリアの改善が図られ、不安から解消されました。

平成29年8月1日 全国自動ドア産業振興会は、自動ドア装置を寄贈し、老朽化による危険を無くしました。

① 施工前



② 施工中



③ 施工中



④ 施工中



④ 施工中

新規自動ドア装置



新規自動ドア装置取付



新規自動ドア装置と旧装置(下)



新規装置取付完了・調整作業



自動ドア開閉装置と内外センサ、補助センサ(光電センサ)一式を交換しました。

⑥ 自動ドア装置交換完了(外観写真)

