



アルミ 100見込みブラック、自動ドアフロント  
自動ドア装置交換工事



見積範囲( 振興会寄付範囲)

- ①老朽劣化自動ドア装置一式撤去処分費
- ②新規両引き自動ドア開閉装置
- ③内外無目付センサ、補助光線センサ
- ④上記材料取付工事、調整一式

※ 現場調査資料に基づいて作図しています。  
施工時には寸法の確認が必要です。



内観図

図面名称 姿図・平面図・縦断面図	No.	月日	訂正事項	JADSA	理事	理事	設計	製図	照査	縮尺	設計監理	工事名 高石市立野外活動センター様 自動ドア装置一式交換工事	設計番号	図番
							野口	野口		1/20	施工			
					NPO法人全国自動ドア産業振興会									

外側より撮影



内側無目付センサの様子



自動ドア電源の様子



自動ドア制御器の様子





大阪府高石市高師浜丁8番地  
高石市立野外活動センター様

高石市立野外活動センター管理棟の自動ドア装置は、老朽劣化が進み故障していました。そのままでは重いので、ベルトを外して手で開閉していました。また、予算の確保が困難であるとのことでした。

振興会は、利用者の安全と安心のために、自動ドア開閉装置を寄付して、不安を解消しました。

2019年11月6日 全国自動ドア産業振興会は、自動ドア装置を寄贈し、老朽劣化による危険を無くしました。

①建物玄関の様子



⑤施工中(老朽劣化装置撤去後)



・老朽劣化し、故障したままの自動ドア開閉装置を手動で利用していましたが、無目内部から装置を全て撤去。

②施工前 センサの様子



⑥新規自動ドア開閉装置



・無目の中に、新しい自動ドア開閉装置を取り付け、内外起動センサ、補助センサも交換して、ドア吊り込み調整。

③施工中 装置内部の様子



⑦施工完了

動ドア開閉装置一式を交換しました。センサも光線式センサに変えました。

④施工中(装置部品撤去中)

