

件名：鹿沼市立川上澄夫美術館様(外部ドア)

建物外観

	<p>コメント</p>
--	-------------

自動ドアフロント 外観

	
---	--

自動ドアフロント 内観

--	--

件名：鹿沼市立川上澄夫美術館様(外部ドア)

自動ドア開閉装置（装置取付状態）



自動ドア開閉装置（装置取付状態）



外側起動センサ



件名：鹿沼市立川上澄夫美術館様(外部ドア)

内側起動センサ

 A photograph showing a view through a glass door. The door is framed by two white columns. Outside, there is a green lawn, trees, and a building in the background under a clear sky.	コメント
--	------

補助光線センサ

 A close-up photograph of a sensor device. The device is a long, thin, silver-colored metal bar with a green light at the end. It is mounted on a wall or ceiling. The background shows a dark interior space with a tiled floor.	
--	--

補助センサ/併用センサ

--	--



before

平成4年に開館して以来、公立美術館として親しまれています。自動ドア装置は保守業務を委託して管理してきましたが、不具合が発生し、早急な改修が必要になっていました。

栃木県鹿沼市睦町287-14
川上澄夫美術館様




after

2021年9月21日 全国自動ドア産業振興会は、自動ドア装置を寄贈し、老朽化による危険を無くしました。

①施工前の様子(外観)



②施工前の様子(内観)



③老朽化自動ドア開閉装置



④老朽化自動ドア開閉装置撤去



⑤撤去した自動ドア装置



⑥撤去した自動ドアの部品



⑦新規自動ドア開閉装置



⑧新規自動ドア開閉装置取付



⑨自動ドア工事完了



after