



設置場所 写真



自動ドアフロント  
または設置場所の  
外側正面の写真



自動ドアフロント  
または設置場所の  
内側正面の写真



外側起動スイッチ  
(センサ)  
(タッチスイッチ)  
(テンキースイッチ)  
など



内側起動スイッチ  
(センサ)  
(タッチスイッチ)  
(テンキースイッチ)  
など



補助センサ  
(光電スイッチ)  
(センサ)  
など

その他  
(オプション)  
その他気付いた部分




福岡県遠賀郡遠賀町大字広渡23番地の6  
遠賀体育センター様

昭和55年に建築された施設は、町民の健康増進のために利用され、玄関は平成17年に自動ドア化の改修が行われ、定期的な点検と消耗品などの部品交換などを行ってきました。

設置から15年経過した装置も老朽劣化が見られるようになってきましたが、財政的に厳しい状態とのことで、振興会の事業により自動ドア装置を更新することになりました。

2021年12月1日 全国自動ドア産業振興会は、自動ドア装置を寄贈し、老朽化による危険を無くしました。

① 施工前



② 老朽化装置



③ 撤去後



④ 新規装置



⑤ 新旧自動ドア開閉装置



⑥ 外センサ交換



⑦ 内センサ交換



⑧ 施工中

