SUS HL仕上げフロント内蔵両引き自動ドア装置の一式交換工事

見積範囲（施工範囲）

①老朽化自動ドア装置撤去処分
②新規自動ドア開閉装置
③新規内外起動センサ
④新規補助光線センサ
⑤上記材料交換取付調整費

※本図は、現場調査報告に基づいて作成しています。
施工の際には、確認が必要です。





図面名称	No.	月日	訂正事項	JADSA	理事	理事	設計	製図	照査	縮尺	設計監理	殿	月日	工事名 さぬき市カメリア温泉福祉センター 自動ドア装置一式交換工事	
平面図・姿図・縦断面図							野口	野口		1/20	施工	殿	月日	設計番号	図番 1
				NPO法人全国自動ドア産業振興会											

FB割付図





無目断面詳細図

※現場調査報告に基づく寸法です。
施工の際には確認が必要です。

図面名称	No.	月日	訂正事項	JADSA	理事	理事	設計	製図	照査	縮尺	設計監理	殿	月日	工事名	さぬき市カメリア温泉センター 自動ドア装置一式交換工事
FB割付図・無目断面詳細図				NPO法人全国自動ドア産業振興会			野口	野口		1/20	施工	殿	月日	設計番号	図番 2

建物外観

自動ドアフロント外観

自動ドアフロント内観

自動ドア開閉装置

自動ドア開閉装置

外側起動センサ

内側起動センサ

補助光線センサ

NPO法人全国自動ドア産業振興会

2024年度活動　福祉施設利用者の為の自動ドア設置事業　No. 1

香川県さぬき市寒川町石田東甲2988番地1
さぬき市カメリア温泉福祉センター　様

平成9年、公営温泉宿泊施設として地元の方の憩いの場として開設された「さぬき市カメリア温泉福祉センター」は年間5万人もの利用者がある施設です。

正面玄関風除室の自動ドアは老朽化が進み、古い部品の調達が難しく、十分な修理が実施できない状態でした。

内側の自動ドアは振興会の寄付により交換済でしたが、外側の自動ドア装置は未だ交換しておらず、老朽劣化による不安は残ったままでした。

2024年8月9日　全国自動ドア産業振興会は、自動ドア装置を寄贈し、老朽化による危険を無くしました。

①外側自動ドア装置外観

②老朽化自動ドア開閉装置

③老朽化自動ドア開閉装置撤去

④老朽化自動ドア開閉装置撤去

⑤新規自動ドア開閉装置

⑥新規装置取付

⑦新規外側センサ

⑧新規内側センサ

⑨新規補助光線センサ

⑦自動ドア装置交換工事完了

〒165－0031　NPO法人全国自動ドア産業振興会
東京都中野区上鷺宮3-16-5日本自動ドア株式会社2号館3階
TEL　03-3998-3077　FAX　03-3998-3121
E-mail jadsa@jadsa.or.jp　　URL https://www.jadsa.or.jp