



SUS HL仕上げフロント内蔵両引き自動ドア装置の一式交換工事

見積範囲（施工範囲）

- ①老朽化自動ドア装置撤去処分
- ②新規自動ドア開閉装置
- ③新規内外起動センサ
- ④新規補助光線センサ
- ⑤上記材料交換取付調整費

※本図は、現場調査報告に基づいて作成しています。
 施工の際には、確認が必要です。



内観図

図面名称

平面図・姿図・縦断面図



No.	月日	訂正事項

JADSA

理事	理事	設計	製図	照査	縮尺	設計監理
		野口	野口		1/20	
NPO法人全国自動ドア産業振興会						施工

工事名	さぬき市カメリア温泉福祉センター
	自動ドア装置一式交換工事
設計番号	

FB割付図



無目断面詳細図

※現場調査報告に基づく寸法です。
 施工の際には確認が必要です。

図面名称	▲								設計監理		工事名	さぬき市カメリア温泉センター
FB割付図・無目断面詳細図	▲								施工	殿	自動ドア装置一式交換工事	設計番号
No.	月日	訂正事項	理事		設計		製図		縮尺		殿	図番
			NPO法人全国自動ドア産業振興会		野口野口		1/20		殿		殿	2

JADSA

建物外観



自動ドアフロント外観



自動ドアフロント内観



自動ドア開閉装置



自動ドア開閉装置



外側起動センサ



内側起動センサ



補助光線センサ





香川県さぬき市寒川町石田東甲2988番地1
さぬき市カメリア温泉福祉センター 様

平成9年、公営温泉宿泊施設として地元の方の憩いの場として開設された「さぬき市カメリア温泉福祉センター」は年間5万人もの利用者がある施設です。正面玄関風除室の自動ドアは老朽化が進み、古い部品の調達が難しく、十分な修理が実施できない状態でした。内側の自動ドアは振興会の寄付により交換済でしたが、外側の自動ドア装置は未だ交換しておらず、老朽劣化による不安は残ったままでした。

2024年8月9日 全国自動ドア産業振興会は、自動ドア装置を寄贈し、老朽化による危険を無くしました。

①外側自動ドア装置外観



②老朽化自動ドア開閉装置



③老朽化自動ドア開閉装置撤去



④老朽化自動ドア開閉装置撤去



⑤新規自動ドア開閉装置



⑦新規外側センサ



⑧新規内側センサ



⑦自動ドア装置交換工事完了



⑥新規装置取付



⑨新規補助光線センサ

