



大牟田市役所（本庁舎）新館 自動ドア装置交換工事

本庁舎1階保護課中庭側出入り口

- ① 老朽化自動ドア装置一式撤去処分
- ② 片引直付け型自動ドア開閉装置
- ③ 内外無目付センサ、補助光線センサ
- ④ 上記材料取付工事・調整費




図面名称	平面図・姿図・縦断面図	No.	月日	訂正事項	JADSA	理事	理事	設計	製図	照査	縮尺	設計監理	工事名	大牟田市役所（本庁舎）新館	
											野口	野口		1/20	
													殿	月	日
													殿	月	日

[新館1階保護課中庭側出入口(内)]




[コントローラー]



[モーター DS21]



大牟田市役所本庁舎（新館）



作業場所 _____
本庁舎新館1階 _____
保護課 _____
中庭側出入口 _____
風除内側 _____
全体 正面 _____



内観 _____



外センサー _____



内センサー _____

大牟田市役所本庁舎（新館）



補助センサー



電源



エンジン内部(納まり)



備考

電線管内側口
エンジンベース
取付時干渉する
可能性あり。



福岡県大牟田市有明町2丁目3番地
大牟田市役所本庁舎(新館)様

本庁舎(新館)1階保護課中庭側に設置された自動ドアは、高齢者・障害者・保護者などの出入り口になっており、多数の市民を含め職員なども利用していましたが、老朽化して、調子が悪くなっていました。

平成29年11月30日 全国自動ドア産業振興会は、自動ドア装置を寄贈し、老朽劣化による危険を無くしました。

① 施工前



② 施工中



③ 施工中



④ 施工中



⑥ 施工中



⑧ 施工中



⑤ 新・旧自動ドア開閉装置



⑦ 施工中

