





No. 1

外観全体図

---

---

---

---

---

---

---

---



No. 2

外観接近構図

---

---

---

---

---

---

---

---



No. 3

外センサー

---

---

---

---

---

---

---

---

No. 4

方立及び補助光線部

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



No. 5

錠前部

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



No. 6

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---





No. 7

電源接続部

---

---

---

---

---

---

---

---



No. 8

内観右端接近構図

---

---

---

---

---

---

---

---



No. 9

---

---

---

---

---

---

---

---

No. 10

内観全体



No. 11

余白

No. 12





No. 13

---

---

---

---

---

---

---

---



No. 14

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

余 白



栃木県塩谷郡高根沢町大字石末1825  
高根沢保健センター 様

高根沢町保健センターは、町民の健康診断や乳幼児健診など、保健事業及び健康づくりの拠点施設として、ベビーカーを押した親子や幼児から高齢者まで、幅広い年代層の方に利用される施設ですが、整備後31年経過し、自動ドアも老朽劣化が進み、動作不良が度々発生していました。

振興会は、通行者の安全と安心のために、自動ドア装置一式を寄付して、不安を解消しました。

平成30年6月21日 全国自動ドア産業振興会は、自動ドア装置を寄贈し、老朽化による危険を無くしました。

① 自動ドア装置交換前



② 老朽化自動ドア装置



③ 老朽化自動ドア開閉装置



④ 新・旧 自動ドア装置



⑤ 新規自動ドア装置



⑥ 自動ドア装置交換工事完了

自動ドア開閉装置と内外センサ、補助センサ(光電センサ)一式を交換しました。

