





外観写真



内観写真




自動ドア開閉装置（内観左側）



自動ドア開閉装置(内観右側)



端子台



自動ドア用電源とパニックオープン信号線？





毎日多くの障がい者の出入りがある玄関に設置された自動ドアは、約18年間使用され、経年劣化が指摘されていました。

埼玉県所沢市坂之下673-1  
所沢市立プロペラ様




2020年3月31日 全国自動ドア産業振興会は、自動ドア装置を寄贈し、老朽化による危険を無くしました。

①施工前



②老朽化自動ドア装置



③老朽化自動ドア装置



④撤去作業開始



④老朽化自動ドア撤去



⑥新規自動ドア装置取付



⑤新規自動ドア開閉装置



⑦調整中



⑧ 設置完了

