




天井裏納まりSUS鏡面フロント  
内蔵両引き自動ドア装置一式交換工事

見積範囲

- ①老朽劣化自動ドア装置撤去処分
- ②両引き自動ドア開閉装置
- ③内外起動センサ（天井埋込型・無目下取付型）
- ④補助光線センサ（対向1光線）
- ⑤上記材料取付調整工事一式

※本図は現場調査報告に基づき作図されています  
施工の際には確認が必要です



点検口観図

図面名称	平面図・姿図・縦断面図
No.	
月日	
訂正事項	

JADSA

理事	理事	設計	製図	照査	縮尺	設計監理
		野口	野口		1/20	
NPO法人全国自動ドア産業振興会						施工

殿	月	日
殿	月	日

工事名	栃木市勤労者総合福祉センター 自動ドア装置一式交換工事
設計番号	
図番	1



件名：栃木市勤労者総合福祉センター  
建物外観



コメント


自動ドアフロント 外観




自動ドアフロント 内観



件名：栃木市勤労者総合福祉センター  
自動ドア開閉装置（装置取付状態）

	コメント
---	------


自動ドア開閉装置（装置取付状態）

	
--	--


外側起動センサ

	
---	--

件名：栃木市勤労者総合福祉センター  
内側起動センサ

		コメント
---	--	------


補助光線センサ

		
--	--	--

補助センサ/併用センサ

		
---	--	--

件名：栃木市勤労者総合福祉センター  
フロントの状態（正常な場合のみ省略可）



コメント

ドアの状態(正常な場合のみ省略可)



ガイドレール/ドアガイドの状態(正常な場合のみ省略可)



件名：栃木市勤労者総合福祉センター  
点検口

		コメント
---	--	------

附属機器

		
--	--	--

その他（予備）

		
---	--	--



栃木県那須烏山市大金240  
那須烏山市南那須庁舎 様

勤労者のための福利厚生を目的として、市内、市外の方が、年間3万2千人ほど利用しており、7割弱は高齢者です

平成21年に設置された自動ドア装置は経年劣化により、センサーの検出不具合が生じていました


外側の自動ドア装置は、平成28年度に振興会の寄付により更新されていましたが、内側の自動ドア装置は未だでした

2025年10月15日 全国自動ドア産業振興会は、自動ドア装置を寄贈し、老朽化による不安を無くしました。

①自動ドア装置(外観)



②自動ドア装置(内観)



③老朽化装置撤去中



④老朽化装置撤去中



⑤撤去自動ドア開閉装置




⑥新規自動ドア開閉装置



⑦新規自動ドア装置施工中



⑧起動センサ



⑧起動センサ



⑧補助光線センサ



⑩自動ドア装置交換工事完了

